	7
4	•

	Tipologia funzionale			
1	edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale	<u>А</u> В С D	malghe baite	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 <b>0</b>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 0
5	Degrado		nullo medio elevato	X
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	X
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	X
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano preced	ente	RISTRUTTURAZIONE INTE	RNA
10	Note :Edificio ristrutturato con poggioli in cemen	to ar	manto.	

## **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE « E »		
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		
14	Fronte di pregio:Ricomposizione obbligatoria della tipologia dei prospetti e rifacimento dei balconi in legno e parapetto in legno.		

## Piano regolatore generale insediamenti storici

## SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	47	FOGLIO DI MAPPA	14
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	163
COMUNE AMMINISTRATIVO	SOVER	UNITA' EDILIZIA	47
COMUNE CATASTALE	SOVER	DATA RILIEVO	05.2008
INDIRIZZO / LOCALITA'	SOVER	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRA	AFICO A 47		

