1	4	1

1		<u>А</u> В С	malghe baite	:: П т О
		D		Н
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 0
5	Degrado		nullo medio elevato	X
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	X
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	X
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precede	ente	RISTRUTTURAZIONE INTE	ERNA
10	Note : Andamento del tetto complanare con l'unit	à ed	ilizia 142	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE « E »		
12	Vincoli particolari tipo di vincolo		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		
14	Fronte di pregio : Vengano conservate e mantenute le fasce marcapiano e le decorazioni esterne. Non vengano realizzati nuovi balconi in corrispondenza del prospetto principale.		

Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	141	FOGLIO DI MAPPA	14
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	140 141
COMUNE AMMINISTRATIVO	SOVER	UNITA' EDILIZIA	141
COMUNE CATASTALE	SOVER	DATA RILIEVO	05.2008
INDIRIZZO / LOCALITA'	SOVER	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRA	AFICO A 141		

