	Tipologia funzionale					
1	edificio speciale	<u>А</u> В С D	malghe baite			
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0		
5	Degrado		nullo medio elevato	X		
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	X		
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	X		
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA					
10	Note : Edificio residenziale in parte ricostruito. No	n è	stato realizzato l'intonaco este	erno		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE « E »			
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			
14	Fronte di pregio: La sopraelevazione è ammessa mantenendo la stessa quota della linea di gronda della scheda 195 e 197.			

Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	196	FOGLIO DI MAPPA	15	
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	62	
COMUNE AMMINISTRATIVO	SOVER	UNITA' EDILIZIA	39	
COMUNE CATASTALE	SOVER	DATA RILIEVO	05.2008	
INDIRIZZO / LOCALITA'	MONTESOVER	RILEVATORE	D'UFFICIO	
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOG	RAFICO B 39			

