	Tipologia funzionale			
1	edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<u>А</u> В С D	malghe baite	E F G H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 <b>0</b>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo medio elevato	X
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	X
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	X
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano preced	lente	RISTRUTTURAZIONE INT	ERNA
10	Note:			

## **PROGETTO**

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE di tipo "A"	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo/	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza: La sopraelevazione non potrà superare la quota più alta, rispettivamente di gronda e di colmo, dell'unità edilizia n. 71, scheda 228.	
14	Fronte di pregio:.	

## Piano regolatore generale insediamenti storici

## SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	229	FOGLIO DI MAPPA	15
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	541
COMUNE AMMINISTRATIVO	SOVER	UNITA' EDILIZIA	72
COMUNE CATASTALE	SOVER	DATA RILIEVO	11.09.1996
INDIRIZZO / LOCALITA'	MONTESOVER	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOG	RAFICO B 72		

